Commune : **LABRUGUIERE** | Rivière : **Le Thoré**

Filature de le Bourdasse.

2 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
Code : GTL_S_7080 **Date de mise à jour :** 07/11/2017
Auteur : SPC GTL

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.26784000 / Y: 43.54300000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 640806.19 / Y: 6271822.12
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.26784 / Y: 43.543
Code Hydro: O43-0400 **Rive de référence:** Droite

13 Novembre 1999

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : On distingue un repère de la crue de 1930 (flèche). La crue de 1999 a laissé des traces d'humidité homogènes et très nettes à l'intérieur du bâtiment. Son niveau est très légèrement supérieur (quelques centimètres) à celui de 1930. Photographie prise par François Gazelle en février 2000.

GÉNÉRAL

Code : GTL_R_4619 **Date de mise à jour :** 24/04/2018
Auteur : SPC GTL

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : LA CRUE DU THORÉ DU 13/11/1999- RECUEIL PHOTOGRAPHIQUE. -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : Bureau d'études

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné
Organisme : Inconnu
Référence nivelée : Autre type de référence
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)