

Commune : **CASTRES**Rivière : **Le Thoré****Au pont de la D 85- 500m en amont de la confluence avec l'Agout.****2**Repère(s) sur
le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Garonne-Tarn-Lot**Code :** GTL_S_6960**Date de mise à jour :** 07/11/2017**Auteur :** SPC GTL

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 2.22343000 / Y: 43.57960000**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 637255.84 / Y: 6275924.07**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 2.22343 / Y: 43.5796**Code Hydro:** 043-0400**Rive de référence:** Droite**13 Novembre 1999**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Vue sur la rive droite et la face amont du pont. On distingue des laisses de crue et une trace d'humidité sur la culée de rive droite permettant de reconstituer le niveau atteint par la crue de 1999 (tirets). Le niveau d'eau a dépassé le sommet de l'arche de droite (flèche) ce qui n'a pas été le cas de l'arche de gauche sur la photographie. Photographie prise le 13/02/2000.

GÉNÉRAL**Code :** GTL_R_4621**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC GTL

09/06/2020

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non**PHEC :** Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : LA CRUE DU THORÉ DU 13/11/1999-
RECUEIL PHOTOGRAPHIQUE. -**

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation**Organisme :** Bureau d'études**NIVELLEMENT D'ORIGINE****Méthode :** Non renseigné**Organisme :** Inconnu**Référence nivelée :** Autre type de référence**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA