



Commune : CAUCALIERES

Rive gauche - vers l'aval

Rivière : Le Thoré

1 Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Garonne-Tarn-Lot**Code :** GTL_S_7125**Date de mise à jour :** 07/11/2017**Auteur :** SPC GTL

Photo du recensement d'origine, auteur photo : Klaus MARONNA

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 2.31249000 / Y: 43.52110000**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 644394.77 / Y: 6269355.67**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 2.31249 / Y: 43.5211**Code Hydro:** 043-0400**Rive de référence:** Gauche**13 Novembre 1999**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : La vue est prise de la rive gauche - vers l'aval - en situation de nette décrue. La rampe d'accès à la passerelle est visible à droite de la photographie. Laisse perceptible sur le bâtiment clair - confirmée par les dégâts à la petite toiture (flèche rouge). Source: G Lalbat - la Dépêche - agence de Mazamet.

GÉNÉRAL**Code :** GTL_R_4642**Auteur :** SPC GTL**Date de mise à jour :**

09/06/2020

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : ALBUM DE PHOTOGRAPHIE DE CRUES DU BASSIN DU TARN EN MIDI-PYRÉNÉES. -****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme :** Bureau d'études**NIVELLEMENT D'ORIGINE****Méthode :** Non renseigné**Organisme :** Inconnu**Référence nivélée :** Autre type de référence**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA