

Commune : **LES BORDES-SUR-ARIZE** | Rivière : **L' Arize**

**En amont du pont**

**1** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot  
 Code : GTL\_S\_4506      Date de mise à jour : 25/10/2017  
 Auteur : SPC GTL



**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: 1.37089000 / Y: 43.10510000  
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 567292.62 / Y: 6224238.48  
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.37089 / Y: 43.1051  
 Code Hydro: 007-0400      Rive de référence: Droite

**11 Juin 2000**      Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**      Nature du repère : **Laisse d'inondation**

**Commentaires** : Photographie prise le 14/06/2000. Vue depuis le pont sur la rive gauche et vers l'amont. La crue a laissé une trace d'humidité homogène sur les bâtiments (tirets). On distingue difficilement le tablier emporté de la passerelle (flèche) figurant sur la fiche précédente.

**GÉNÉRAL**

Code : GTL\_R\_4831      Date de mise à jour : 17/04/2018  
 Auteur : SPC GTL



**MARQUE**

Maximum de l'inondation : Oui  
 Visibilité : Non      État du repère : Disparu  
 Pérennité : Aucune      Repère calculé : Non  
 PHEC : Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : LA CRUE DE 11/06/2000 DE LA GARONNE- L'ARIZE- LA LÈZE- LA SAVE, RECUEIL PHOTOGRAPHIQUE. -**

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation  
 Organisme(s) : Bureau d'études

**NIVELLEMENT D'ORIGINE**

Méthode : Non renseigné  
 Organisme : Inconnu  
 Référence nivelée : Autre type de référence  
 Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)