

Commune: LES BORDES-SUR-ARIZE

## En amont du pont

Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL** 

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot

Code: GTL\_S\_4506 Date de mise à jour: 25/10/2017

Auteur : SPC GTL





Rivière : L' Arize

## **GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: 1.37089000 / Y: 43.10510000

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 567292.62 / Y: 6224238.48

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.37089 / Y: 43.1051 Code Hydro: 007-0400 Rive de référence: Droite



## 11 Juin 2000

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de l'eau : non déterminé

Nature du repère : Laisse d'inondation

**Commentaires :** Photographie prise le 14/06/2000. Vue depuis le pont sur la rive gauche et vers l'amont. La crue a laissé une trace d'humidité homogène sur les bâtiments (tirets). On distingue difficilement le tablier emporté de la passerelle (flèche) figurant sur la fiche précédente.

GÉNÉRAL

Code : GTL\_R\_4831 Date de mise à jour :

**Auteur : SPC GTL** 17/04/2018



MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non État du repère : Disparu Pérennité : Aucune Repère calculé : Non

PHEC: Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : LA CRUE DE 11/06/2000 DE LA** 

GARONNE- L'ARIZE- LA LÈZE- LA SAVE, RECUEIL

**PHOTOGRAPHIQUE.** -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme: Bureau d'études

## **NIVELLEMENT D'ORIGINE**

**Méthode :** Non renseigné **Organisme :** Inconnu

Référence nivelée : Autre type de référence

**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)