Commune : **SAINT-YBARS** | Rivière : **La Lèze**

# Stade

**1** Repère(s) sur le site

## GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Garonne-Tarn-Lot
**Code :** GTL_S_4660 **Date de mise à jour :** 25/08/2016
**Auteur :** SPC GTL

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

## GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 1.38236000 / Y: 43.23440000
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 568521.31 / Y: 6238591.34
**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.38236 / Y: 43.2344
**Code Hydro:** O18-0400 **Rive de référence:** Droite

## 11 Juin 2000

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

**Commentaires :** Photographie prise le 12/06/2000. Vue vers l'aval et le stade. Sur la gauche - on distingue un tronçon de digue qui longe la Lèze et qui n'a pas été submergé (flèches creuses). Quelques mètres plus en amont - par un passage bas de la digue - les eaux inondantes ont envahi la plaine. La laisse de crue et l'herbe couchée au premier plan en témoignent (flèches plaines).

## GÉNÉRAL

**Code :** GTL_R_4856 **Date de mise à jour :** 17/04/2018
**Auteur :** SPC GTL

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

## MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui
**Visibilité :** Non **État du repère :** Disparu
**Pérennité :** Aucune **Repère calculé :** Non
**PHEC :** Non renseigné

## SOURCE DE REPÉRAGE : LA CRUE DE 11/06/2000 DE LA GARONNE- L'ARIZE- LA LÈZE- LA SAVE, RECUEIL PHOTOGRAPHIQUE. -

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation
**Organisme :** Bureau d'études

## NIVELLEMENT D'ORIGINE

**Méthode :** Non renseigné
**Organisme :** Inconnu
**Référence nivelée :** Autre type de référence
**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)