Commune : **LABARTHE-SUR-LEZE** | Rivière : **L' Ariège**

Au Val des Cygnes- route d'accès sud.

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
Code : GTL_S_4965 **Date de mise à jour :** 20/09/2017
Auteur : SPC GTL

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.41318000 / Y: 43.47440000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 571562.05 / Y: 6265213.55
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.41318 / Y: 43.4744
Code Hydro: O1--0250 **Rive de référence:** Gauche

11 Juin 2000

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Photographie prise le 15/06/2000. Vue vers la route d'accès Sud à Sauvioles. L'inondation de ce secteur est - en partie - imputable à la Lèze. Une partie de ses eaux inondantes s'est déversée dans le ruisseau de L'Aiguère - lui-même gonflé par ses propres affluents. On distingue des débris déposés par la crue dans le grillage (tirets) - à 0 - 60 m du sol. Cette route - comme la route d'accès Nord (fiche suivante) - était impraticable pour les secours - lors de la crue.

GÉNÉRAL

Code : GTL_R_4885 **Date de mise à jour :** 19/02/2018
Auteur : SPC GTL

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : LA CRUE DE 11/06/2000 DE LA GARONNE- L'ARIZE- LA LÈZE- LA SAVE, RECUEIL PHOTOGRAPHIQUE. -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : Bureau d'études

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné
Organisme : Inconnu
Référence nivelée : Autre type de référence
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.600 m