



Commune : **LABARTHE-SUR-LEZE**

Rivière : **L' Ariège**

## Au Val des Cygnes- route d'accès Nord.

**1** Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Garonne-Tarn-Lot

**Code :** GTL\_S\_4916

**Date de mise à jour :** 20/09/2017

**Auteur :** SPC GTL



Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 1.40819000 / Y: 43.47910000

**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 571168.74 / Y: 6265743.98

**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.40819 / Y: 43.4791

**Code Hydro:** O1--0250 **Rive de référence:** Gauche

### 11 juin 2000



Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

**Commentaires :** Photographie prise le 15/06/2000. Vue sur la route d'accès Nord qui était impraticable pour les secours - lors de la crue. La photographie ne permet pas de déterminer la hauteur de submersion. Quatre jours après la crue - on distingue encore des flaques d'eau de part et d'autre de la route - témoignant d'un manque d'entretien des fossés.

### GÉNÉRAL

**Code :** GTL\_R\_4886

**Date de mise à jour :**

**Auteur :** SPC GTL

24/04/2018



Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

### MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui

**Visibilité :** Non

**État du repère :** Disparu

**Pérennité :** Non renseigné

**Repère calculé :** Non

**PHEC :** Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE :** LA CRUE DE 11/06/2000 DE LA GARONNE- L'ARIZE- LA LÈZE- LA SAVE, RECUEIL PHOTOGRAPHIQUE. -

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation

**Organisme(s) :** Bureau d'études

### NIVELLEMENT D'ORIGINE

**Méthode :** Non renseigné

**Organisme :** Inconnu

**Référence nivelée :** Autre type de référence

**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)