Commune : **CAZAUX-SAVES** | Rivière : **La Save**

Au Maupas- 1-5 km en amont de Cazaux -Savés.

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
Code : GTL_S_3094 **Date de mise à jour :** 25/08/2016
Auteur : SPC GTL

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.97829800 / Y: 43.53440000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 536540.09 / Y: 6272684.51
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.978298 / Y: 43.5344
Code Hydro: O2--0290 **Rive de référence:** Gauche

11 Juin 2000

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Photographie prise le 17/06/2000. Vue vers l'aval et sur la rive gauche - La crue a déposé de la boue sur les plantes. La limite nette qui apparaît entre les plantes propres et les plantes boueuses correspond à la limite de submersion totale des plantes (flèches). La limite de submersion du terrain se trouve évidemment plus loin - sous les plantes propres. A cet endroit - compte tenu du relief - les 2 limites doivent être assez proches.

GÉNÉRAL

Code : GTL_R_4892 **Date de mise à jour :** 19/02/2018
Auteur : SPC GTL

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : LA CRUE DE 11/06/2000 DE LA GARONNE- L'ARIZE- LA LÈZE- LA SAVE, RECUEIL PHOTOGRAPHIQUE. -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : Bureau d'études

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné
Organisme : Inconnu
Référence nivelée : Autre type de référence
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)