

Commune : **LEVIGNAC** | Rivière : **La Save**

**Stade**

**1** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

**Unité de gestion :** Garonne-Tarn-Lot  
**Code :** GTL\_S\_3632      **Date de mise à jour :** 25/08/2016  
**Auteur :** SPC GTL




Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

**GÉOLOCALISATION**

**Coordonnées WGS84 :** X: 1.19597000 / Y: 43.66790000  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 554475.15 / Y: 6287091.51  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 1.19597 / Y: 43.6679  
**Code Hydro:** O2--0290      **Rive de référence:** Droite

**11 juin 2000**



Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

**Commentaires :** Vue sur le portail d'entrée du stade. La crue a laissé une trace d'humidité homogène sur le portail (tirets). Elle est à 0,45m du sol. Photographie prise le 17/06/2000.

**GÉNÉRAL**

**Code :** GTL\_R\_4899      **Date de mise à jour :** 19/02/2018  
**Auteur :** SPC GTL

**MARQUE**

**Maximum de l'inondation :** Oui  
**Visibilité :** Non      **État du repère :** Disparu  
**Pérennité :** Aucune      **Repère calculé :** Non  
**PHEC :** Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE :** LA CRUE DE 11/06/2000 DE LA GARONNE- L'ARIZE- LA LÈZE- LA SAVE, RECUEIL PHOTOGRAPHIQUE. -

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation  
**Organisme(s) :** Bureau d'études

**NIVELLEMENT D'ORIGINE**

**Méthode :** Non renseigné  
**Organisme :** Inconnu  
**Référence nivelée :** Autre type de référence  
**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)  
**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.450 m



Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA