


Commune : **NERAC**Rivière : **La Baïse****Place de la Capitainerie (photos de crues)****4** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Garonne-Tarn-Lot**Code :** GTL_S_1079**Date de mise à jour :** 12/11/2019**Auteur :** SPC GTL

Photo du recensement d'origine. auteur photo : CACG

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 0.34119700 / Y: 44.13500000**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 487292.79 / Y: 6340914.17**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.341197 / Y: 44.135**Code Hydro:** O6--0290**Rive de référence:** Non renseigné**12 Juin 2000**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Photographie****Commentaires :** Les 2 photographies ont été prises pendant la décrue. Ils concernent le secteur en rive droite - entre le pont portant l'échelle SAC et le pont Vieux. La crue a laissé une trace d'humidité sur certains bâtiments (flèches). Source: Louis Vicente - photographe.**GÉNÉRAL****Code :** GTL_R_4980**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC GTL

12/11/2019



Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE :** ALBUM PHOTOGRAPHIES DE CRUES DES AFFLUENTS DE RIVE GAUCHE DE LA GARONNE ENTRE LA SAVE ET LA BAÏSE (K MARONNA) -**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme(s) :** Bureau d'études**NIVELLEMENT D'ORIGINE****Méthode :** Non renseigné**Organisme :** Inconnu**Référence nivelée :** Autre type de référence**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)