



Commune : **BORDERES-LOURON**

Rivière : **La Neste du Louron**

## En aval du bourg de Bordères- sur la RD 618.

**1** Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot

Code : GTL\_S\_995

Date de mise à jour : 20/09/2017

Auteur : SPC GTL



Photo du recensement d'origine. auteur photo : DIREN Midi-Pyrénées

### GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.39331500 / Y: 42.87300000

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 486831.01 / Y: 6200580.4

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.393315 / Y: 42.873

Code Hydro: 001-0430 Rive de référence: Gauche

## 5 Juillet 2001



Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature du repère : **Photographie**

**Commentaires** : Vue vers l'amont. La RD 618 est submergée sur une grande longueur - mais non gravement (peu de hauteur d'eau - pas de phénomène torrentiel). Les eaux retournent au chenal mineur - une fois dépassée l'extrémité du parapet - au premier plan, mais les containers poubelles sont menacés d'être emportés - et donc d'aller nourrir des embâcles en aval. Source: Y. Salle - publiée par l'Ecrivain Public - Agen.

### GÉNÉRAL

Code : GTL\_R\_5076

Date de mise à jour :

Auteur : SPC GTL

19/02/2018



Photo du recensement d'origine. auteur photo : DIREN Midi-Pyrénées

### MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non

PHEC : Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : LA CRUE DE LA NESTE DU 5 JUILLET 2001. RAPPORT TECHNIQUE ET PHOTOGRAPHIQUE. -**

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme(s) : DIREN Midi-Pyrénées

### NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné

Organisme : Inconnu

Référence nivelée : Autre type de référence

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)