



Commune : BORDERES-LOURON

Rivière : La Neste du Louron

Vues du pont de Médas- en aval de Bordères.

1

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL


Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot**Code :** GTL_S_986**Date de mise à jour :** 20/09/2017**Auteur :** SPC GTL

Photo du recensement d'origine. auteur photo : DIREN Midi-Pyrénées

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.39223700 / Y: 42.87600000**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 486753.91 / Y: 6200916.74**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.392237 / Y: 42.876**Code Hydro:** 001-0430**Rive de référence:** Droite

5 Juillet 2001

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de l'eau : non déterminé

Nature du repère : Photographie

Commentaires : La photographie 1: vue vers l'aval - prise à partir de la rive droite - montre que le pont est pratiquement en charge. La photographie 2: vue vers l'amont - prise du milieu du pont. Source: Y. Salle - publiées par l'Ecrivain Public - agen.

GÉNÉRAL

Code : GTL_R_5077**Auteur :** SPC GTL**Date de mise à jour :**

17/04/2018




Photo du recensement d'origine. auteur photo : DIREN Midi-Pyrénées

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non**PHEC :** Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : LA CRUE DE LA NESTE DU 5 JUILLET 2001. RAPPORT TECHNIQUE ET PHOTOGRAPHIQUE. -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : DIREN Midi-Pyrénées

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné**Organisme :** Inconnu**Référence nivelée :** Autre type de référence**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)