

Commune : **BETAILLE**Rivière : **Le Palsou**

A Bétaille en face de l'école.

1 Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Lot
Code : GTL_S_6266
Auteur : SPC GTL


Date de mise à jour : 26/08/2016

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.73459000 / Y: 44.94120000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 600186.1 / Y: 6427688.11
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.73459 / Y: 44.9412
Code Hydro: P2070500 **Rive de référence:** Droite



6 Juillet 2001

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : La crue a déposé des débris dans le grillage (tirets). A cet endroit - la route a été submergée d'une quarantaine de centimètres environ. Photographie prise le 13/08/2001.

GÉNÉRAL

Code : GTL_R_5191
Auteur : SPC GTL

Date de mise à jour :
02/09/2019

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : LA CRUE DU 06/07/2001 DU PALSOU- DE LA SOURDOIRE ET DE LA TOURMENTE- RECUEIL PHOTOGRAPHIQUE. -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : Bureau d'études

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné
Organisme : Inconnu
Référence nivélée : Autre type de référence
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.400 m



Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA