



Commune : **BETAILLE**

Rivière : **Le Palsou**

A 100 m de l'école.

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Lot
 Code : GTL_S_6263 Date de mise à jour : 26/08/2016
 Auteur : SPC GTL



Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.73370000 / Y: 44.94130000
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 600116.08 / Y: 6427700.35
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.7337 / Y: 44.9413
 Code Hydro: P2070500 Rive de référence: Droite



6 Juillet 2001

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : L'occupant de la maison indique le niveau atteint par la crue (tirets). A cet endroit - la hauteur de submersion a atteint 0 - 45m. Photographie prise le 16/07/2001.

GÉNÉRAL

Code : GTL_R_5193 Date de mise à jour : 02/09/2019
 Auteur : SPC GTL

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
 Visibilité : Non État du repère : Disparu
 Pérennité : Aucune Repère calculé : Non
 PHEC : Non renseigné



Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

SOURCE DE REPÉRAGE : LA CRUE DU 06/07/2001 DU PALSOU- DE LA SOURDOIRE ET DE LA TOURMENTE- RECUEIL PHOTOGRAPHIQUE. -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
 Organisme(s) : Bureau d'études

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné
 Organisme : Inconnu
 Référence nivelée : Autre type de référence
 Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
 Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.450 m