



Commune : **BRANCEILLES**

Rivière : **La Sourdoire**

**A Bonneval- à 4 km en amont de Vayrac.**

**1** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

**Unité de gestion :** Gironde-Adour-Dordogne  
**Code :** GTL\_S\_6236 **Date de mise à jour :** 26/08/2016  
**Auteur :** SPC GTL




Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

**GÉOLOCALISATION**

**Coordonnées WGS84 :** X: 1.71088000 / Y: 44.98930000  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 598403.26 / Y: 6433059.93  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 1.71088 / Y: 44.9893  
**Code Hydro:** P21-0400 **Rive de référence:** Non renseigné



**6 Juillet 2001**

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

**Commentaires :** Vue depuis le pont de Bonneval vers l'amont et sur la rive gauche. La crue a laissé à 1 - 20m du sol une trace de boue relativement nette sur la végétation (flèche). Photographie prise le 16/07/2001.

**GÉNÉRAL**

**Code :** GTL\_R\_5196 **Date de mise à jour :** 02/09/2019  
**Auteur :** SPC GTL

**MARQUE**

**Maximum de l'inondation :** Oui  
**Visibilité :** Non **État du repère :** Disparu  
**Pérennité :** Aucune **Repère calculé :** Non  
**PHEC :** Non renseigné



Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

**SOURCE DE REPÉRAGE :** LA CRUE DU 06/07/2001 DU PALSOU- DE LA SOURDOIRE ET DE LA TOURMENTE- RECUEIL PHOTOGRAPHIQUE. -

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation  
**Organisme(s) :** Bureau d'études

**NIVELLEMENT D'ORIGINE**

**Méthode :** Non renseigné  
**Organisme :** Inconnu  
**Référence nivelée :** Autre type de référence  
**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)  
**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 1.200 m