



Commune : **LA CHAPELLE-AUX-SAINTS**

Rivière : **La Sourdoire**

A l'église.

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Gironde-Adour-Dordogne

Code : GTL_S_6255

Date de mise à jour : 26/08/2016

Auteur : SPC GTL



Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.72573000 / Y: 44.98740000

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 599570.1 / Y: 6432829.94

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.72573 / Y: 44.9874

Code Hydro: P21-0400 **Rive de référence:** Gauche

6 Juillet 2001



Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Vue à l'intérieur de l'église. La crue a laissé une trace de boue nette - à 0 - 35m du sol (tirets). Photographie prise le 12/08/2001.

GÉNÉRAL

Code : GTL_R_5198

Date de mise à jour :

Auteur : SPC GTL

02/09/2019

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : LA CRUE DU 06/07/2001 DU PALSOU- DE LA SOURDOIRE ET DE LA TOURMENTE- RECUEIL PHOTOGRAPHIQUE. -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme(s) : Bureau d'études

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné

Organisme : Inconnu

Référence nivelée : Autre type de référence

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.350 m



Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA