



Commune : **VAYRAC**

Rivière : **La Sourdoire**

## En bordure de la D 703- à la sortie de vayrac.

**1** Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

Unité de gestion : Lot

Code : GTL\_S\_6239

Auteur : SPC GTL

Date de mise à jour : 26/08/2016




Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

### GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.71303000 / Y: 44.95470000

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 598510.06 / Y: 6429214.8

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.71303 / Y: 44.9547

Code Hydro: P21-0400

Rive de référence: Non renseigné



**6 Juillet 2001**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

**Commentaires :** Vue sur une installation industrielle à côté de la superette Spar. Les débris d'inondation dans le grillage témoignent d'une hauteur de submersion faible - de l'ordre de quelques centimètres (flèches). La superette est davantage remblayée et elle n'a pas été touchée par l'inondation. Photographie prise le 12/08/2001.

### GÉNÉRAL

Code : GTL\_R\_5201

Auteur : SPC GTL

Date de mise à jour :

02/09/2019

### MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non

Pérennité : Aucune

PHEC : Non renseigné

État du repère : Disparu

Repère calculé : Non

**SOURCE DE REPÉRAGE : LA CRUE DU 06/07/2001 DU PALSOU- DE LA SOURDOIRE ET DE LA TOURMENTE- RECUEIL PHOTOGRAPHIQUE. -**

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme(s) : Bureau d'études

### NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné

Organisme : Inconnu

Référence nivelée : Autre type de référence

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)



Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA