

Commune : **VAYRAC**Rivière : **La Sourdoire**

En bordure de la D 703- à la sortie de vayrac.

1Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Lot
Code : GTL_S_6239
Auteur : SPC GTL


Date de mise à jour : 26/08/2016

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.71303000 / Y: 44.95470000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 598510.06 / Y: 6429214.8
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.71303 / Y: 44.9547
Code Hydro: P21-0400 **Rive de référence:** Non renseigné



6 Juillet 2001

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Vue sur une installation industrielle à côté de la superette Spar. Les débris d'inondation dans le grillage témoignent d'une hauteur de submersion faible - de l'ordre de quelques centimètres (flèches). La supérette est davantage remblayée et elle n'a pas été touchée par l'inondation. Photographie prise le 12/08/2001.

GÉNÉRAL

Code : GTL_R_5201
Auteur : SPC GTL

Date de mise à jour : 02/09/2019

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : LA CRUE DU 06/07/2001 DU PALSOU- DE LA SOURDOIRE ET DE LA TOURMENTE- RECUEIL PHOTOGRAPHIQUE. -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : Bureau d'études

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné
Organisme : Inconnu
Référence nivélée : Autre type de référence
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)



Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA