


Commune : **VAYRAC****Rue du chemin creux**Rivière : **La Sourdoire****1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Lot**Code :** GTL_S_6232**Auteur :** SPC GTL**Date de mise à jour :** 13/11/2017

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 1.70915000 / Y: 44.95130000**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 598197.94 / Y: 6428842.22**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.70915 / Y: 44.9513**Code Hydro:** P21-0400**Rive de référence:** Non renseigné**6 Juillet 2001**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires :** Vue en direction de la gendarmerie. La crue a déposé des débris dans le grillage à 0 - 45 m du sol (flèche). Photographie prise le 12/08/2001.**GÉNÉRAL****Code :** GTL_R_5203**Auteur :** SPC GTL**Date de mise à jour :**

02/09/2019

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : LA CRUE DU 06/07/2001 DU PALSOU- DE LA SOURDOIRE ET DE LA TOURMENTE- RECUEIL PHOTOGRAPHIQUE. -****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation
Organisme : Bureau d'études**NIVELLEMENT D'ORIGINE****Méthode :** Non renseigné**Organisme :** Inconnu**Référence nivélée :** Autre type de référence**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA