

Commune : **VAYRAC** | Rivière : **La Sourdoire**

Rue du chemin creux

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Lot
 Code : GTL_S_6232 Date de mise à jour : 13/11/2017
 Auteur : SPC GTL



Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.70915000 / Y: 44.95130000
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 598197.94 / Y: 6428842.22
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.70915 / Y: 44.9513
 Code Hydro: P21-0400 Rive de référence: Non renseigné

6 Juillet 2001 Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Vue en direction de la gendarmerie. La crue a déposé des débris dans le grillage à 0 - 45 m du sol (flèche). Photographie prise le 12/08/2001.

GÉNÉRAL

Code : GTL_R_5203 Date de mise à jour : 02/09/2019
 Auteur : SPC GTL

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
 Visibilité : Non État du repère : Disparu
 Pérennité : Aucune Repère calculé : Non
 PHEC : Non renseigné



Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

SOURCE DE REPÉRAGE : LA CRUE DU 06/07/2001 DU PALSOU- DE LA SOURDOIRE ET DE LA TOURMENTE- RECUEIL PHOTOGRAPHIQUE. -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
 Organisme : Bureau d'études

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné
 Organisme : Inconnu
 Référence nivelée : Autre type de référence
 Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)