

Commune : **VAYRAC**

## Entre les Cambous et le centre du bourg.

Rivière : **La Sourdoire****1**

Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

Unité de gestion : Lot  
 Code : GTL\_S\_6222  
 Auteur : SPC GTL

Date de mise à jour : 26/08/2016



Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

### GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.70988530 / Y: 44.95052900  
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 598254.52 / Y: 6428755.65  
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.7098853 / Y: 44.950529  
 Code Hydro: P21-0400      Rive de référence: Non renseigné



## 6 Juillet 2001

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Laisse d'inondation**

**Commentaires :** Cette maison porte des laisses de deux crues. Le trait supérieur (flèches pleines) témoigne de la crue du 21/09/1992 et le trait inférieur (flèches creuses) indique le niveau atteint par la crue du 06/07/2001. 0 - 20m environ séparent ces 2 traits. Photographie prise le 13/07/2001.

### GÉNÉRAL

Code : GTL\_R\_5204  
 Auteur : SPC GTL

Date de mise à jour :  
 02/09/2019

### MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui  
 Visibilité : Non      État du repère : Disparu  
 Pérennité : Aucune      Repère calculé : Non  
 PHEC : Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : LA CRUE DU 06/07/2001 DU PALSOU- DE LA SOURDOIRE ET DE LA TOURMENTE- RECUEIL PHOTOGRAPHIQUE. -**

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation  
 Organisme : Bureau d'études

### NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné  
 Organisme : Inconnu  
 Référence nivellée : Autre type de référence  
 Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)



Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA