

Commune : **VAYRAC****Sur la route d'accès à Bourdarou.**Rivière : **La Sourdoire****1**

Repère(s) sur le site


**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Lot**Code :** GTL\_S\_6226**Auteur :** SPC GTL**Date de mise à jour :** 26/08/2016

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: 1.70939230 / Y: 44.94353400**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 598202.95 / Y: 6427979.48**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.7093923 / Y: 44.943534**Code Hydro:** P21-0400**Rive de référence:** Gauche**6 Juillet 2001**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau****Altitude calculée de l'eau :** **non déterminé****Nature du repère :** **Laisse d'inondation****Commentaires :** Vue vers le Sud en direction de Bourdarou. La crue a déposé des débris dans la haie - à 0 - 80 m au-dessus du sol (flèches). Photographie prise le 13/07/2001.**GÉNÉRAL****Code :** GTL\_R\_5205**Auteur :** SPC GTL**Date de mise à jour :**

02/09/2019

**MARQUE****Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : LA CRUE DU 06/07/2001 DU PALSOU- DE LA SOURDOIRE ET DE LA TOURMENTE- RECUEIL PHOTOGRAPHIQUE. -****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation  
**Organisme :** Bureau d'études**NIVELLEMENT D'ORIGINE****Méthode :** Non renseigné**Organisme :** Inconnu**Référence nivélée :** Autre type de référence**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA