



Commune : VAYRAC

Rivière : La Sourdoire

A Bourdaro- à 1-5 km de Vayrac.


1 Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Lot**Code :** GTL_S_6241**Auteur :** SPC GTL**Date de mise à jour :** 26/08/2016

Photo du recensement d'origine, auteur photo : Klaus MARONNA

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 1.71479000 / Y: 44.94410000**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 598629.68 / Y: 6428035.39**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.71479 / Y: 44.9441**Code Hydro:** P21-0400**Rive de référence:** Gauche

6 Juillet 2001

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de l'eau : non déterminé

Nature du repère : Laisse d'inondation

Commentaires : La crue a déposé une trace de boue relativement nette sur la végétation (tirets). Selon l'occupant de la maison - l'eau est rentrée et a atteint 0 - 30m environ dans la maison. Photographie prise le 13/07/2001.**GÉNÉRAL****Code :** GTL_R_5206**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC GTL

02/09/2019

Photo du recensement d'origine, auteur photo : Klaus MARONNA

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : LA CRUE DU 06/07/2001 DU PALSOU- DE LA SOURDOIRE ET DE LA TOURMENTE- RECUEIL PHOTOGRAPHIQUE. -****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation
Organisme : Bureau d'études**NIVELLEMENT D'ORIGINE****Méthode :** Non renseigné**Organisme :** Inconnu**Référence nivélée :** Autre type de référence**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Déférence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.300 m