

Commune : **VAYRAC****A Bourdarou- 1-5 km de Vayrac.**Rivière : **La Sourdoire****1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Lot
Code : GTL_S_6242
Auteur : SPC GTL


Date de mise à jour : 26/08/2016

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.71505000 / Y: 44.94380000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 598649.64 / Y: 6428001.74
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.71505 / Y: 44.9438
Code Hydro: P21-0400 **Rive de référence:** Gauche

**6 Juillet 2001**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Vue de Bourdarou en direction de Bétaille. La crue a déposé des débris dans le grillage (flèches descendantes) et l'herbe couchée (flèches montantes) témoigne du sens du courant. Sur la face de la haie qui était opposée au sens du courant la crue a laissé une trace de boue (flèche horizontale). Photographie prise le 13/07/2001.

GÉNÉRAL

Code : GTL_R_5207
Auteur : SPC GTL

Date de mise à jour :
02/09/2019

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : LA CRUE DU 06/07/2001 DU PALSOU- DE LA SOURDOIRE ET DE LA TOURMENTE- RECUEIL PHOTOGRAPHIQUE. -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : Bureau d'études

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné
Organisme : Inconnu
Référence nivélée : Autre type de référence
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)



Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA