

Commune : **VAYRAC**Rivière : **La Sourdoire****A Bourdarou- 1-5 km de Vayrac.****1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Lot

Code : GTL_S_6242

Date de mise à jour : 26/08/2016

Auteur : SPC GTL




Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.71505000 / Y: 44.94380000

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 598649.64 / Y: 6428001.74

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.71505 / Y: 44.9438

Code Hydro: P21-0400

Rive de référence: Gauche

6 Juillet 2001Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Vue de Bourdarou en direction de Bétaille. La crue a déposé des débris dans le grillage (flèches descendantes) et l'herbe couchée (flèches montantes) témoigne du sens du courant. Sur la face de la haie qui était opposée au sens du courant la crue a laissé une trace de boue (flèche horizontale). Photographie prise le 13/07/2001.

GÉNÉRAL

Code : GTL_R_5207

Date de mise à jour :

Auteur : SPC GTL

02/09/2019

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : LA CRUE DU 06/07/2001 DU PALSOU- DE LA SOURDOIRE ET DE LA TOURMENTE- RECUEIL PHOTOGRAPHIQUE. -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme(s) : Bureau d'études

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné

Organisme : Inconnu

Référence nivelée : Autre type de référence

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)



Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA