

Commune : **VAYRAC****Entre Bourdarou et le Tomase.**Rivière : **La Sourdoire****1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL**

**Unité de gestion :** Lot  
**Code :** GTL\_S\_6238  
**Auteur :** SPC GTL


**Date de mise à jour :** 26/08/2016

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

**GÉOLOCALISATION**

**Coordonnées WGS84 :** X: 1.71319000 / Y: 44.94120000  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 598498.24 / Y: 6427715.39  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.71319 / Y: 44.9412  
**Code Hydro:** P21-0400      **Rive de référence:** Non renseigné

**6 Juillet 2001**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Laisse d'inondation**

**Commentaires :** Vue vers le NE sur Bourdarou. La crue a laissé une trace de boue relativement nette sur la haie qui figure au premier plan (flèches). A cet endroit - la route a été submergée d'une soixantaine de centimètres. Photographie prise le 13/08/2001.

**GÉNÉRAL**

**Code :** GTL\_R\_5208  
**Auteur :** SPC GTL

**Date de mise à jour :**  
02/09/2019

**MARQUE**

**Maximum de l'inondation :** Oui  
**Visibilité :** Non      **État du repère :** Disparu  
**Pérennité :** Aucune      **Repère calculé :** Non  
**PHEC :** Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : LA CRUE DU 06/07/2001 DU PALSOU- DE LA SOURDOIRE ET DE LA TOURMENTE- RECUEIL PHOTOGRAPHIQUE. -**

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation  
**Organisme :** Bureau d'études

**NIVELLEMENT D'ORIGINE**

**Méthode :** Non renseigné  
**Organisme :** Inconnu  
**Référence nivélée :** Autre type de référence  
**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)  
**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.600 m



Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA