


Commune : **VAYRAC****Au Tomase- à 1-5 km de Vayrac.**Rivière : **La Sourdoire****1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Lot
Code : GTL_S_6235
Auteur : SPC GTL

Date de mise à jour : 26/08/2016**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: 1.71142000 / Y: 44.94080000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 598357.91 / Y: 6427673.25
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.71142 / Y: 44.9408
Code Hydro: P21-0400 **Rive de référence:** Non renseigné

**6 Juillet 2001**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau****Altitude calculée de l'eau : non déterminé**Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Vue vers le Colombie. La crue a laissé une trace de boue nette sur la végétation (flèches). A cet endroit - la route a été submergée d'une soixantaine de centimètres. Photographie prise le 14/07/2001.

GÉNÉRAL

Code : GTL_R_5209
Auteur : SPC GTL

Date de mise à jour : 02/09/2019**MARQUE**

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : LA CRUE DU 06/07/2001 DU PALSOU- DE LA SOURDOIRE ET DE LA TOURMENTE- RECUEIL PHOTOGRAPHIQUE. -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : Bureau d'études

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné
Organisme : Inconnu
Référence nivélée : Autre type de référence
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.600 m

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA