



Commune : **VAYRAC**

Rivière : **La Sourdoire**

Route du Cammas

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Gironde-Adour-Dordogne

Code : GTL_S_6217

Date de mise à jour : 13/11/2017

Auteur : SPC GTL



Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.70221000 / Y: 44.94890000

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 597646.29 / Y: 6428584.67

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.70221 / Y: 44.9489

Code Hydro: P21-0400

Rive de référence: Non renseigné



6 Juillet 2001

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Vue vers l'Est sur la route d'accès. A gauche - dans le grillage - on distingue des débris d'inondation piégés (flèche). A cet endroit - la route a été submergée de quelques centimètres. Photographie prise le 12/08/2001.

GÉNÉRAL

Code : GTL_R_5215

Date de mise à jour :

Auteur : SPC GTL

02/09/2019

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : LA CRUE DU 06/07/2001 DU PALSOU- DE LA SOURDOIRE ET DE LA TOURMENTE- RECUEIL PHOTOGRAPHIQUE. -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme : Bureau d'études

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné

Organisme : Inconnu

Référence nivelée : Autre type de référence

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)



Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA