


Commune : **VAYRAC****Au Bournazel.**Rivière : **La Sourdoire****1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Lot**Code :** GTL\_S\_6201**Auteur :** SPC GTL**Date de mise à jour :** 26/08/2016

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: 1.69638000 / Y: 44.94910000**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 597186.9 / Y: 6428614.45**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.69638 / Y: 44.9491**Code Hydro:** P21-0400**Rive de référence:** Droite**6 Juillet 2001**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Laisse d'inondation**

**Commentaires :** Vue depuis la D 703 à Bournazel en direction du Sud. Sur la droite de la photographie - le fil supérieur de la clôture est couvert de débris d'inondation (flèches noires). Sur la prolongement de la clôture vers la gauche de la photographie - le fil supérieur (flèches blanches) en est dépourvu - laissant présumer qu'il n'a pas été atteint par l'inondation. La hauteur de submersion dans le pré a avoisiné 1 - 00m. Photographie prise le 13/07/2001.

**GÉNÉRAL****Code :** GTL\_R\_5216**Auteur :** SPC GTL**Date de mise à jour :**

02/09/2019



Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

**MARQUE****Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**Pérennité :** Aucune**PHEC :** Non renseigné**État du repère :** Disparu**Repère calculé :** Non**SOURCE DE REPÉRAGE : LA CRUE DU 06/07/2001 DU PALSOU- DE LA SOURDOIRE ET DE LA TOURMENTE- RECUEIL PHOTOGRAPHIQUE. -****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme :** Bureau d'études**NIVELLEMENT D'ORIGINE****Méthode :** Non renseigné**Organisme :** Inconnu**Référence nivélée :** Autre type de référence**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 1.000 m