



Commune : SAINT-DENIS-LES-MARTEL

Entre Pontou et Laguillal.

Rivière : La Sourdoire

1

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Lot

Code : GTL_S_6159

Auteur : SPC GTL

Date de mise à jour : 26/08/2016




Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.67002000 / Y: 44.93880000

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 595088.88 / Y: 6427505.3

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.67002 / Y: 44.9388

Code Hydro: P21-0400

Rive de référence: Non renseigné



6 Juillet 2001

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de l'eau : non déterminé

Nature du repère : Laisse d'inondation

Commentaires : Vus depuis la D 80 en direction de l'Ouest. On distingue sur un poteau du grillage des débris d'inondation accrochés (flèche). A cet endroit - la D 80 a été submergée d'une vingtaine de centimètres. Photographie prise le 12/08/2001.

GÉNÉRAL

Code : GTL_R_5220

Auteur : SPC GTL

Date de mise à jour :

02/09/2019

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : LA CRUE DU 06/07/2001 DU PALSOU- DE LA SOURDOIRE ET DE LA TOURMENTE- RECUEIL PHOTOGRAPHIQUE. -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : Bureau d'études

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné

Organisme : Inconnu

Référence nivélée : Autre type de référence

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)



Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA