


Commune : **SAINT-DENIS-LES-MARTEL** | Rivière : **La Sourdoire**

Chemin vicinal à Pontou

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Gironde-Adour-Dordogne
 Code : GTL_S_6153 Date de mise à jour : 13/11/2017
 Auteur : SPC GTL



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.66916000 / Y: 44.93710000
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 595017.87 / Y: 6427317.65
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.66916 / Y: 44.9371
 Code Hydro: P21-0400 Rive de référence: Non renseigné

6 Juillet 2001 Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Vue vers le Nord depuis un chemin vicinal à Pontou. Les débris d'inondation arrêtés par le grillage (flèches) témoignent du sens du courant qui était - à cet endroit - parallèle à la route. Sur le grillage vers le centre de la photographie - ces débris sont à une quarantaine de centimètres du sol. Photographie prise le 13/07/2001.

GÉNÉRAL

Code : GTL_R_5221 Date de mise à jour : 02/09/2019
 Auteur : SPC GTL



MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
 Visibilité : Non État du repère : Disparu
 Pérennité : Aucune Repère calculé : Non
 PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : LA CRUE DU 06/07/2001 DU PALSOU- DE LA SOURDOIRE ET DE LA TOURMENTE- RECUEIL PHOTOGRAPHIQUE. -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
 Organisme : Bureau d'études

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné
 Organisme : Inconnu
 Référence nivelée : Autre type de référence
 Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)