Commune : **SAINT-DENIS-LES-MARTEL** | Rivière : **La Sourdoire**

Entre Pontou et le domaine de Pontou.

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Gironde-Adour-Dordogne
Code : GTL_S_6145 **Date de mise à jour :** 26/08/2016
Auteur : SPC GTL

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.66628000 / Y: 44.93470000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 594786.2 / Y: 6427054.96
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.66628 / Y: 44.9347
Code Hydro: P21-0400 **Rive de référence:** Non renseigné

6 Juillet 2001

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Vue en direction du NE depuis un chemin vicinal. On distingue des débris d'inondation dans le grillage et sur les poteaux qui le portent (flèches creuses). Sur le poteau au premier plan (flèche pleine) - l'orientation des débris permet de constater que le sens du courant était parallèle à la route? A cet endroit - le pré a été submergé d'une trentaine de centimètres. Photographie prise le 12/08/2001.

GÉNÉRAL

Code : GTL_R_5222 **Date de mise à jour :** 02/09/2019
Auteur : SPC GTL

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : LA CRUE DU 06/07/2001 DU PALSOU- DE LA SOURDOIRE ET DE LA TOURMENTE- RECUEIL PHOTOGRAPHIQUE. -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : Bureau d'études

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné
Organisme : Inconnu
Référence nivelée : Autre type de référence
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)