



Commune : SAINT-DENIS-LES-MARTEL

Rivière : La Sourdoire

Entre Pontou et le domaine de Pontou.

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Lot
Code : GTL_S_6145
Auteur : SPC GTL


Date de mise à jour : 26/08/2016

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.66628000 / Y: 44.93470000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 594786.2 / Y: 6427054.96
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.66628 / Y: 44.9347
Code Hydro: P21-0400 **Rive de référence:** Non renseigné

**6 Juillet 2001**

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de l'eau : non déterminé

Nature du repère : Laisse d'inondation

Commentaires : Vue en direction du NE depuis un chemin vicinal. On distingue des débris d'inondation dans le grillage et sur les poteaux qui le portent (flèches creuses). Sur le poteau au premier plan (flèche pleine) - l'orientation des débris permet de constater que le sens du courant était parallèle à la route? A cet endroit - le pré a été submergé d'une trentaine de centimètres. Photographie prise le 12/08/2001.

GÉNÉRAL

Code : GTL_R_5222
Auteur : SPC GTL

Date de mise à jour : 02/09/2019

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : LA CRUE DU 06/07/2001 DU PALSOU- DE LA SOURDOIRE ET DE LA TOURMENTE- RECUEIL PHOTOGRAPHIQUE. -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : Bureau d'études

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné
Organisme : Inconnu
Référence nivélée : Autre type de référence
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)



Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA