

Commune : **SAINT-DENIS-LES-MARTEL** | Rivière : **La Sourdoire**

Au buisson blanc.

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Lot
 Code : GTL_S_6167 Date de mise à jour : 26/08/2016
 Auteur : SPC GTL



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.67151000 / Y: 44.93180000
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 595193.32 / Y: 6426725.96
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.67151 / Y: 44.9318
 Code Hydro: P21-0400 Rive de référence: Droite

6 juillet 2001 Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : vue en direction de Pontou. Les laisses (flèches) avec leur orientation témoignent que les eaux inondantes de la Sourdoire ont traversé la D 80 à cet endroit. Photographie prise le 13/07/2001.

GÉNÉRAL

Code : GTL_R_5223 Date de mise à jour : 02/09/2019
 Auteur : SPC GTL



MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
 Visibilité : Non État du repère : Disparu
 Pérennité : Aucune Repère calculé : Non
 PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : LA CRUE DU 06/07/2001 DU PALSOU- DE LA SOURDOIRE ET DE LA TOURMENTE- RECUEIL PHOTOGRAPHIQUE. -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
 Organisme(s) : Bureau d'études

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné
 Organisme : Inconnu
 Référence nivelée : Autre type de référence
 Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)