



Commune : SAINT-DENIS-LES-MARTEL

Rivière : La Sourdoire

## Au buisson blanc.

1 Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL


**Unité de gestion :** Lot**Code :** GTL\_S\_6167**Auteur :** SPC GTL**Date de mise à jour :** 26/08/2016

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 1.67151000 / Y: 44.93180000**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 595193.32 / Y: 6426725.96**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.67151 / Y: 44.9318**Code Hydro:** P21-0400**Rive de référence:** Droite**6 Juillet 2001**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau****Altitude calculée de l'eau :** non déterminéNature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires :** vue en direction de Pontou. Les laisses (flèches) avec leur orientation témoignent que les eaux inondantes de la Sourdoire ont traversé la D 80 à cet endroit. Photographie prise le 13/07/2001.

### GÉNÉRAL

**Code :** GTL\_R\_5223**Auteur :** SPC GTL**Date de mise à jour :**

02/09/2019

### MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**Pérennité :** Aucune**PHEC :** Non renseigné**État du repère :** Disparu**Repère calculé :** Non**SOURCE DE REPÉRAGE : LA CRUE DU 06/07/2001 DU PALSOU- DE LA SOURDOIRE ET DE LA TOURMENTE- RECUEIL PHOTOGRAPHIQUE. -****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation  
**Organisme :** Bureau d'études

### NIVELLEMENT D'ORIGINE

**Méthode :** Non renseigné**Organisme :** Inconnu**Référence nivélée :** Autre type de référence**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA