



Commune : **LE VIGNON-EN-QUERCY**

Rivière : **La Tourmente**

## En aval immédiat du pont de la D 96

**1** Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

Unité de gestion : Lot

Code : GTL\_S\_6108

Date de mise à jour : 26/08/2016

Auteur : SPC GTL



Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

### GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.64790000 / Y: 44.99720000

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 593455.25 / Y: 6434020.23

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.6479 / Y: 44.9972

Code Hydro: P21-0430 Rive de référence: Droite

## 6 juillet 2001



Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

**Commentaires :** Vue du pont de la D 96 vers l'aval et sur la rive droite. La crue a laissé une trace de boue nette sur le mur (tirets). Photographie prise le 16/07/2001.

### GÉNÉRAL

Code : GTL\_R\_5225

Date de mise à jour : 02/09/2019

Auteur : SPC GTL

### MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non

PHEC : Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : LA CRUE DU 06/07/2001 DU PALSOU- DE LA SOURDOIRE ET DE LA TOURMENTE- RECUEIL PHOTOGRAPHIQUE. -**

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme(s) : Bureau d'études

### NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné

Organisme : Inconnu

Référence nivelée : Autre type de référence

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)



Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA