



Commune : LE VIGNON-EN-QUERCY

Rivière : La Tourmente

En aval immédiat du pont de la D 96

1

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL


Unité de gestion : Lot**Code :** GTL_S_6108**Auteur :** SPC GTL**Date de mise à jour :** 26/08/2016

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.64790000 / Y: 44.99720000**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 593455.25 / Y: 6434020.23**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.6479 / Y: 44.9972**Code Hydro:** P21-0430**Rive de référence:** Droite

6 Juillet 2001

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de l'eau : non déterminé

Nature du repère : Laisse d'inondation

Commentaires : Vue du pont de la D 96 vers l'aval et sur la rive droite. La crue a laissé une trace de boue nette sur le mur (tirets). Photographie prise le 16/07/2001.

GÉNÉRAL

Code : GTL_R_5225**Auteur :** SPC GTL**Date de mise à jour :**

02/09/2019



Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : LA CRUE DU 06/07/2001 DU PALSOU- DE LA SOURDOIRE ET DE LA TOURMENTE- RECUEIL PHOTOGRAPHIQUE. -****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation
Organisme : Bureau d'études

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné**Organisme :** Inconnu**Référence nivélée :** Autre type de référence**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)