



Commune : SAINT-MICHEL-DE-BANNIERES

Rivière : La Tourmente

Au pont Roux- 2 km en aval de St Denis lès Martel.


1 Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Lot**Code :** GTL_S_6147**Auteur :** SPC GTL**Date de mise à jour :** 26/08/2016

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 1.66789000 / Y: 44.95810000**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 594957.04 / Y: 6429651.41**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.66789 / Y: 44.9581**Code Hydro:** P21-0430**Rive de référence:** Gauche

6 Juillet 2001

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires :** Vue du Pont Roux vers l'amont et sur la rive gauche. Des débris d'inondation sont accrochés dans l'arbre (flèches) jusqu'à une hauteur de 2 - 00 m environ au-dessus de la berge. Photographie prise le 16/07/2001.**GÉNÉRAL****Code :** GTL_R_5227**Auteur :** SPC GTL**Date de mise à jour :**

02/09/2019

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**Pérennité :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**État du repère :** Disparu**Repère calculé :** Non**SOURCE DE REPÉRAGE : LA CRUE DU 06/07/2001 DU PALSOU- DE LA SOURDOIRE ET DE LA TOURMENTE- RECUEIL PHOTOGRAPHIQUE. -****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation
Organisme : Bureau d'études**NIVELLEMENT D'ORIGINE****Méthode :** Non renseigné**Organisme :** Inconnu**Référence nivélée :** Autre type de référence**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 2.000 m

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA