



Commune : **SAINT-MICHEL-DE-BANNIERES**

Rivière : **La Tourmente**

Au pont Roux- 2 km en aval de St Denis lès Martel.

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Lot

Code : GTL_S_6147

Date de mise à jour : 26/08/2016

Auteur : SPC GTL




Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.66789000 / Y: 44.95810000

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 594957.04 / Y: 6429651.41

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.66789 / Y: 44.9581

Code Hydro: P21-0430 Rive de référence: Gauche

6 juillet 2001



Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Vue du Pont Roux vers l'amont et sur la rive gauche. Des débris d'inondation sont accrochés dans l'arbre (flèches) jusqu'à une hauteur de 2 - 00 m environ au-dessus de la berge. Photographie prise le 16/07/2001.

GÉNÉRAL

Code : GTL_R_5227

Date de mise à jour :

Auteur : SPC GTL

02/09/2019

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Non renseigné

Repère calculé : Non

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : LA CRUE DU 06/07/2001 DU PALSOU- DE LA SOURDOIRE ET DE LA TOURMENTE- RECUEIL PHOTOGRAPHIQUE. -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme(s) : Bureau d'études

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné

Organisme : Inconnu

Référence nivelée : Autre type de référence

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 2.000 m



Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA