



Commune : SAINT-DENIS-LES-MARTEL

Au moulin de Balme

Rivière : La Tourmente

1 Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Lot
 Code : GTL_S_6107
 Auteur : SPC GTL

Date de mise à jour : 26/08/2016



Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.64949000 / Y: 44.93080000
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 593454.4 / Y: 6426644.38
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.64949 / Y: 44.9308
 Code Hydro: P21-0430 Rive de référence: Droite

**6 Juillet 2001**

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de l'eau : non déterminé

Nature du repère : Laisse d'inondation

Commentaires : Vue sur la face amont du moulin. La crue a déposé des débris dans le grillage (flèche). Photographie prise le 13/07/2001.

GÉNÉRAL

Code : GTL_R_5230
 Auteur : SPC GTL

Date de mise à jour :
 02/09/2019

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
 Visibilité : Non État du repère : Disparu
 Pérennité : Aucune Repère calculé : Non
 PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : LA CRUE DU 06/07/2001 DU PALSOU- DE LA SOURDOIRE ET DE LA TOURMENTE- RECUEIL PHOTOGRAPHIQUE. -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : Bureau d'études

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné
Organisme : Inconnu
Référence nivélée : Autre type de référence
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)



Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA