



Commune : CUZAC

Carrefour RN 140 - VC de Clayrou

Rivière : Le Lot


1 Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Lot**Code :** GTL_S_6843**Auteur :** SPC GTL**Date de mise à jour :** 28/10/2022

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 2.11719580 / Y: 44.57462900**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 629908.82 / Y: 6386563.79**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 2.1171958 / Y: 44.574629**Code Hydro:** O---0150**Rive de référence:** Droite

4 Décembre 2003

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires :** Vue sur une intersection d'une voie communale avec la N 140. La photographie a été prise en début de décrue le 4/12/2003 entre 8 et 10 h. A cet endroit - la crue n'a déposé aucune trace nette permettant la reconstitution de son extension maximale.**GÉNÉRAL****Code :** GTL_R_5531**Auteur :** SPC GTL**Date de mise à jour :**

24/04/2018


MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : LA CRUE DES 4 ET 5 DÉCEMBRE 2003 DU LOT ENTRE LIVINHAC-LEHAUT ET SOTURAC -****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme :** Bureau d'études**NIVELLEMENT D'ORIGINE****Méthode :** Non renseigné**Organisme :** Inconnu**Référence nivelée :** Autre type de référence**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA