



Commune : CUZAC

**A Clayrou**

Rivière : Le Lot

**1**

Repère(s) sur le site


**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Lot**Code :** GTL\_S\_6841**Auteur :** SPC GTL**Date de mise à jour :** 28/10/2022

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: 2.11575550 / Y: 44.57405100**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 629793.75 / Y: 6386500.87**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 2.1157555 / Y: 44.574051**Code Hydro:** O---0150**Rive de référence:** Droite**4 Décembre 2003**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau****Altitude calculée de l'eau :** non déterminé**Nature du repère :** Laisse d'inondation

**Commentaires :** Vue opposé au Lot - en direction du bourg. La trace de boue traduit clairement la limite de la zone inondée (flèches). Les habitations figurant sur la photographie - n'ont pas été touchées par la crue. Photographie prise le 9/12/2003.

**GÉNÉRAL****Code :** GTL\_R\_5532**Auteur :** SPC GTL**Date de mise à jour :**

24/04/2018

**MARQUE****Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : LA CRUE DES 4 ET 5 DÉCEMBRE 2003 DU LOT ENTRE LIVINHAC-LEHAUT ET SOTURAC -****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme :** Bureau d'études**NIVELLEMENT D'ORIGINE****Méthode :** Non renseigné**Organisme :** Inconnu**Référence nivelée :** Autre type de référence**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA