

Commune : **CAPDENAC-GARE**Rivière : **Le Lot****Livinhac le Bas****1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Garonne-Tarn-Lot**Code :** GTL_S_6778**Date de mise à jour :** 25/08/2016**Auteur :** SPC GTL

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 2.06025000 / Y: 44.57500000**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 625388.24 / Y: 6386657.18**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 2.06025 / Y: 44.575**Code Hydro:** O--0150**Rive de référence:** Gauche**4 décembre 2003**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires :** Vue opposée aux granges. La crue a déposé des débris dans la végétation (flèche) - témoignant d'une hauteur de submersion avoisinant un mètre dans les champs. Les habitations n'ont pas été touchées par la crue. Photographie prise le 10/12/2003.**GÉNÉRAL****Code :** GTL_R_5542**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC GTL

24/04/2018

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : LA CRUE DES 4 ET 5 DÉCEMBRE 2003 DU LOT ENTRE LIVINHAC-LEHAUT ET SOTURAC -****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme(s) :** Bureau d'études**NIVELLEMENT D'ORIGINE****Méthode :** Non renseigné**Organisme :** Inconnu**Référence nivelée :** Autre type de référence**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA