



Commune : FRONTENAC


Rivière : Le Lot

Sanitaires de l'aire de repos de Frontenac

4

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Lot**Code :** GTL_S_6692**Auteur :** SPC GTL**Date de mise à jour :** 04/11/2022

auteur photo : DDT46

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.98054670 / Y: 44.54356900**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 619015.44 / Y: 6383244.57**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.9805467 / Y: 44.543569**Code Hydro:** O---0150**Rive de référence:** Droite**4 Décembre 2003**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau****Altitude calculée de l'eau :** non déterminé**Nature du repère :** Laisse d'inondation

Commentaires : Vue vers l'amont sur un bâtiment de l'aire de repos. Le cliché a été pris en début de décrue - comme en témoigne la trace d'humidité (flèches). A l'intérieur du bâtiment - l'eau est montée à 0 - 62 m au dessus du plancher. Photographie prise par la DDE 46 le 4/12/2003 entre 11 et 12 h.

GÉNÉRAL

Code : GTL_R_5550**Auteur :** SPC GTL**Date de mise à jour :**

24/04/2018




Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non**PHEC :** Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : LA CRUE DES 4 ET 5 DÉCEMBRE 2003 DU LOT ENTRE LIVINHAC-LEHAUT ET SOTURAC -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation**Organisme :** Bureau d'études

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné**Organisme :** Inconnu**Référence nivelée :** Autre type de référence**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.620 m