



Commune : SAINT-MARTIN-LABOUVAL


Rivière : Le Lot

En bordure du bourg

3

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Lot**Code :** GTL_S_6254**Auteur :** SPC GTL**Date de mise à jour :** 13/06/2022

auteur photo : Klaus Maronna

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.73200070 / Y: 44.46423500**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 599131.16 / Y: 6374718.92**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.7320007 / Y: 44.464235**Code Hydro:** O---0150**Rive de référence:** Droite

4 Décembre 2003

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de l'eau : **137.47 m**

Nature du repère : Laisse d'inondation

Commentaires : Vue sur un bâtiment qui porte un repère de la crue du 09/03/1927. Sur la porte de la cave - la crue a laissé une trace nette (flèches sur le zoom) - à 0 - 47m du sol et à 1 - 09m en dessous du repère de la crue de 1927. Photographie prise le 11/12/2003.

GÉNÉRAL

Code : GTL_R_5593**Auteur :** SPC GTL**Date de mise à jour :**

13/06/2022



Photo du recensement d'origine. auteur photo : Risque et Territoire

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non**PHEC :** Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RECUIEL DE PHOTOGRAPHIES ET REPÈRES DE CRUE -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : Bureau d'études

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné**Organisme :** Inconnu**Commentaires sur le nivelingement :** La laisse de crue se trouvait 47 cm au-dessus du sol de la cave.**Référence nivélée :** Marque d'inondation**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 137.470 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 137.47 m