



Commune : **DOUELLE**

Rivière : **Le Lot**

Au pont SNCF- culée de rive gauche de face amont.

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Lot

Code : GTL_S_4762

Date de mise à jour : 29/09/2017

Auteur : SPC GTL



Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.36293950 / Y: 44.48030400

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 569813.22 / Y: 6377043.63

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.3629395 / Y: 44.480304

Code Hydro: O--0150

Rive de référence: Gauche

4 décembre 2003



Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Sur la culée du pont - la crue a laissé une trace d'humidité relativement homogène (flèches).

GÉNÉRAL

Code : GTL_R_5633

Date de mise à jour : 24/04/2018

Auteur : SPC GTL

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : LA CRUE DES 4 ET 5 DÉCEMBRE 2003 DU LOT ENTRE LIVINHAC-LEHAUT ET SOTURAC -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme(s) : Bureau d'études

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné

Organisme : Inconnu

Référence nivelée : Autre type de référence

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)



Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA