



Commune : CAHORS

Jardins rue Coty

Rivière : Le Lot

1

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL


Unité de gestion : Lot**Code :** GTL_S_5578**Auteur :** SPC GTL**Date de mise à jour :** 08/12/2021

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.44686750 / Y: 44.44882600**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 576417.91 / Y: 6373412.71**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.4468675 / Y: 44.448826**Code Hydro:** O---0150**Rive de référence:** Gauche

4 Décembre 2003

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau :** non déterminé**Nature du repère :** Non renseigné**Commentaires :** La crue a déposé une trace de boue nette dans la haie (flèches).

GÉNÉRAL

Code : GTL_R_5652**Auteur :** SPC GTL**Date de mise à jour :**

12/12/2019

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui**Visibilité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non**Pérennité :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : LA CRUE DES 4 ET 5 DÉCEMBRE 2003 DU LOT ENTRE LIVINHAC-LEHAUT ET SOTURAC -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation**Organisme :** Bureau d'études

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné**Organisme :** Inconnu**Référence nivélée :** Autre type de référence**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA