


Commune : **CAHORS** | Rivière : **Le Lot**

**moulin St-James**

**1** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Lot  
 Code : GTL\_S\_5588      Date de mise à jour : 18/05/2022  
 Auteur : SPC GTL



**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: 1.44510540 / Y: 44.44657700  
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 576272.8 / Y: 6373165.68  
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.4451054 / Y: 44.446577  
 Code Hydro: O--0150      Rive de référence: Droite



**4 décembre 2003**      Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**      Nature du repère : **Non renseigné**

**Commentaires :** Vue depuis la rive gauche sur le moulin St. James. Le cliché a été pris en début de décrue - comme en témoigne la trace d'humidité sur le moulin (flèches).

**GÉNÉRAL**

Code : GTL\_R\_5653      Date de mise à jour : 12/12/2019  
 Auteur : SPC GTL

**MARQUE**

Maximum de l'inondation : Oui  
 Visibilité : Non renseigné      Repère calculé : Non  
 Pérennité : Non renseigné  
 PHEC : Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : LA CRUE DES 4 ET 5 DÉCEMBRE 2003 DU LOT ENTRE LIVINHAC-LEHAUT ET SOTURAC -**

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation  
 Organisme(s) : Bureau d'études

**NIVELLEMENT D'ORIGINE**

Méthode : Non renseigné  
 Organisme : Inconnu  
 Référence nivelée : Autre type de référence  
 Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

