Commune : **SOTURAC** | Rivière : **Le Lot**

Au pont de la D 8- face aval du pont.

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Lot
Code : GTL_S_3268 **Date de mise à jour :** 28/02/2022
Auteur : SPC GTL



Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.04900610 / Y: 44.49601500
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 544895.54 / Y: 6379355.56
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.0490061 / Y: 44.496015
Code Hydro: O---0150 **Rive de référence:** Droite

5 Décembre 2003

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Vue sur la culée rive droite du pont où la crue a laissé une trace d'humidité (flèches). Le cliché a été pris le 5/12/2003 à 12h15 - en début de décrue.

GÉNÉRAL

Code : GTL_R_5724 **Date de mise à jour :** 24/04/2018
Auteur : SPC GTL



Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : LA CRUE DES 4 ET 5 DÉCEMBRE 2003 DU LOT ENTRE LIVINHAC-LEHAUT ET SOTURAC -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : Bureau d'études

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné
Organisme : Inconnu
Référence nivelée : Autre type de référence
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)